

Deel P 400	Groep 43
Betreft schakelprobleem	NO NL421
	Datum 910212

Service Bulletin


Schakelproblemen kunnen in twee onderwerpen verdeeld worden.

- A. Slecht inschakelen van 1e en 2e of achteruit versnelling.
(afstelling niet correct)
- B. Slecht schakelen in bijna alle versnellingen. (soms zelfs geblokkeerd in een bepaald versnelling)
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door water dat in de versnellingsbak gekomen is.
(bijv. via de ontluchting tijdens het reinigen van de motorruimte)

Oplissing:

A. 1: afstelling koppeling volgens SB 4-41-408

2: afstelling schakelmechanisme volgens
SB 4-43-402



B. ververs de versnellingsbakolie,
gebruik olie o/n 3343922-5

