



Service

Als bij auto's die nog voorzien zijn van een meerpolige connector storingen worden geconstateerd door slecht contact en grote overgangswaerstand, dan moet de connector worden vervangen door vier enkelpolige AMP stekers.

Noteer van tevoren de kabelkleuren en de daarbij behorende aansluitnummers op het contactslot.

Onderdeelnummers

- AMP steker : 3287154-3
- AMP isolator : 3287155-0

10 432