

Deel P P 300	Groep 38
Betreft tellerkabel 300	NO. NL 302
	Datum 060289

## Service Bulletin

Dit bulletin is een aanvulling op het eerder verschenen bulletin over ditzelfde onderwerp met nr. 38 NL301.

In genoemd bulletin zijn enige onjuistheden geslopen.

Het wijzigen van de plaats van het doorvoergat is in tegenstelling tot wat in genoemd bulletin wordt genoemd, niet in productie doorgevoerd.

Wel is het verplaatsen van de relais op de stuurkolom vanaf ch.nr. 444541 geïntroduceerd.

Op de versie met rechts stuur is deze modificatie wel doorgevoerd.

Wij adviseren om dit in voorkomende gevallen ook op de links gestuurde versies uit te voeren.

Indien U deze stap neemt, doe dit dan volgens onderstaande maten. Dicht het oorspronkelijke doorvoergat met een tule af.

