

Deel	P 400	Groep	43
Betreft	Afslaan van de motor i.e.m. CVT	NO.	NL431
		Datum	951106

Service Bulletin

Onderwerp:

Bij auto's voorzien van een CVT kan het voorkomen dat na een lange rit bij het stoppen, voor bijvoorbeeld een verkeerslicht, de motor te ver in toeren terugvalt of zelfs afslaat.

Oorzaak:

De meest waarschijnlijke oorzaak is een foutief signaal van de hallgever van de snelheidsmeter naar de Fenix 3B stuureenheid.

Oplossing:

Vervang de hallgever achter de snelheidsmeter. Indien na het vervangen van de hallgever het probleem niet is opgelost neem dan contact op met Volvo Nederland, afdeling Technische Dealerondersteuning.