


Deel P 400	Groep 39
Betreft bedrading achter speakers	NO. NL409
	Datum 900919

Service Bulletin

Bij de 440/460 kan het voorkomen dat de bedrading van de achterspeakers onjuist in de steker gestoken zijn.

Kontroleer voor montage van de radio of dat de bedrading van de achterspeakers in de juiste positie van de steker gestoken zijn (zie tekening).



Vooraanzicht steker van speakerbedrading in de auto