

Service Bulletin

Onderwerp:
Bijgeluid in kachelventilator.

Oorzaak:
Het geluid wordt veroorzaakt door bladeren welke het ventilatiesysteem binnendringen en in de ventilator terecht komen.

Oplissing:
Om te voorkomen dat bladeren het ventilatorsysteem binnendringen moet de opening tussen motorkap en ventilatiegeleider aan de onderzijde van de voorruit worden afgedicht. Gebruik zelfklevende rubberstrip o/n 3432346-6 (alt 3432344-4).
Knip deze op de juiste lengte 113 cm. af en breng deze aan volgens onderstaande tekening.

