


Gewijzigde ECU B18EP/FP '93-

De ECU is aangepast om te voorkomen dat de motor, bij extreem hoge buitenluchttemperaturen en ingeschakelde airco, af kan slaan. Dit bij decelereren en ontkoppelen.

Bedradingschema airconditioning



2-010/011

- E11 Relais
- E12 Drukschakelaar 25 Bar
- B24 Drukschakelaar 32 Bar