

Deel P400	Groep 21
Betreft Motorbrom bij 1800 - 2000 omw./min.	NO. NL429
	Datum 950828

Service Bulletin

Onderwerp

Bij 1800 - 2000 omw./min. kan een motorbrom optreden.

Oplossing

Verwissel de voorste twee subframe rubbers door een zachtere uitvoering.

Betrokken auto's

440/460 tussen ch.nr. 476833 en 702847.

480 tussen ch.nr. 588493 en 593494.

Onderdelen

Twee subframerubbers o/n 3432864-1.

Note: het monteren van hydraulische motorrubbers heeft geen invloed op het geluidsniveau in de auto.

