

| | |
|---|------------------------|
| Deel P 400 | Groep 76 |
| Betreft hitteschilt stabilisator- stang | NO. NL410 |
| | Datum 891123 |

Service Bulletin

In een aantal gevallen kan een bijgeluid optreden aan de voorzijde van de auto bij rijden over oneffenheden.
Deze geluiden kunnen veroorzaakt worden door het hitteschilt op de stabilisatorstang (1) welke aanloopt tegen het hitteschilt van het schutboard (2).

Het hitteschilt op de stabilisatorstang was gemonteerd op alle B18FT en B18F varianten.
In geval van bijgeluid veroorzaakt door het hitteschilt kan het hitteschilt van de stabilisatorstang (1) verwijderd worden.

Het hitteschilt (1) is in productie vervallen voor alle varianten vanaf ch.nr. 445 - 070099
483 - 551316

