

Deel P400	Groep 43
Betreft olielekkage handgeschakelde versnellingsbak	NO. NL425
	Datum 921203

Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat de versnellingsbak "zweet" hetgeen resulteert in druppels aan het versnellingsbakhuis.

Oplossing

Monteer een kunststof oliepan o/n 3470340-5 (zie tek.)

Montage-instructie:

- demonteer de motorbeschermplaat
- monteer de kunststof oliepan, wordt aangebracht d.m.v. een zgn. kliksysteem
- monteer de motorbeschermplaat

Note: vanaf begin 1993 wordt genoemde oliepan in productie gemonteerd.

