

Deel	P 700	Groep	27
Betreft	cruise control	NO.	704
		Datum	890912

Service Bulletin

Onderwerp : In een aantal gevallen kan het voorkomen dat de slangen van de cruise control scheuren. Dit komt alleen voor bij rubber slangen.

Oplossing : Nieuwe slangen, welke beter ozonbestendig zijn, moeten gebruikt worden in geval van lekkage.

Onderdelen: De nieuwe slangen worden per meter geleverd.

oud	o/n 192034-7 (blauw gemarkeerd)
nieuw	o/n 1336649-7 (geel gemarkeerd)

