VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	23	407

DATUM Oktober 89

BETR.
Foutcodes
Brandstofsysteem

B18EP/FP

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 2(23) Brandstofinspuitsysteem Motor B18EP/FP 440/480.., Augustus 1989.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gewijzigde foutcode

De foutcode **1.3.3** (koelvloeistoftemperatuursensor) moet vervangen worden door de foutcode **1.2.3** .

De foutcode **1.1.3** (inspuitventielen) kan spontaan optreden. Indien de motor **geen** merkbare mankementen vertoont kan deze code gereset worden.