




WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
Tussenassen	P
140.	GROEP 45
	NO.
DATUM	5
februari 1973.	

Tussenassen bestaande uit 2 delen.

In 20.000 wagens zijn tussenassen gemonteerd waarbij de voorste- en achterste tussenas als één geheel zijn gebalanceerd. De leverancier heeft met een merkteken aangegeven hoe de beide assen tijdens het balanceren ten opzichte van elkaar gemonteerd waren en het is zeer belangrijk dat bij de montage van de assen de merktekens tegenover elkaar liggen. Bij bovenstaande als één geheel gebalanceerde assen is bij het tussenlager slechts één stofhoes aanwezig. De moer (A) is bij deze assen niet bedekt door een stofhoes. De twee delen van bovengenoemde tussenassen moeten niet afzonderlijk vervangen worden. Bij vervanging moeten beide delen vervangen worden.



**VOLVO**

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
TUSSENAS	P
140	GROEP
	45
DATUM	NO.
september 1972	4

Lagerhouder tussenas 142, 144, 145 met carburateurmotor en 142, 144 met B 20 F motor

Het materiaal waarin het ondersteuningslager van de tussenas is gemonteerd, butyl, is vervangen door natuurrubber. Dit is gedaan om de gevoeligheid van de tussenas voor onbalans te verkleinen. De wijziging is aangebracht vanaf de volgende chassisnummers:

142	chassisnummer	302972
144	"	317107
145	"	139029

De eerste 20.000 lagerhouders in de produktie en 2.000 voor voorraad zijn gemerkt met een gele stip.

Het oude onderdeelnummer blijft gehandhaafd.



WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR	PRODUKT
TUSSENASSEN	P
140	GROEP
	45
	NO
DATUM	7
september 1974	

Tussenassen die als een geheel gebalanceerd zijn

Vanaf onderstaande chassisno. zijn de tussenassen bij de wagens met B 20 E motor en 145 met B 20 F motor als één geheel gebalanceerd. (Asflens 1310).

Versnellingsbak M 40

Onderdeelno. tussenas	383440-5
142 chassisno.	451637
144 -	505923
145 -	258756

Versnellingsbak M 41

Onderdeelno. tussenas	383443-9
144 chassisno.	512683

Versnellingsbak BW 35

Onderdeelno. tussenas	383445-4
142 chassisno.	454083
144 -	510854
145 -	261983