VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	2	21
BETR. Inlaatkleppen B14		NO. 48
340		DATUM Juni 82

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een aanvulling op het Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 2(21) Revisie motor B14 340, 1976-19.. en Hoofdgroep 0(03) Specificaties 340, 1976-1982.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gewijzigde inlaatkleppen B14

Met ingang van modeljaar 1982 is de klepzittinghoek van de inlaatkleppen B14 motor gewijzigd. Deze hoek bedraagt nu 45°.

Door verschillen in klepzittinghoek (B) en/of diameter (A) zijn de diverse inlaatkleppen onderling **niet** uitwisselbaar.

Onderstaand schema geeft een compleet overzicht van de toegepaste kleppen.

Motortype	Chassisnr.	Onderdeelnr. inlaatklep (set)	Diameter (A)	Zitting-hoek (B)	Zitting-breedte (C)
B14.0E	-393689	3277693-2	33,5 mm	45°	1,1-1,4 mm
B14.0S	-458000				
B14.1E/S	388000-	3277792-2	34,2 mm	30°	1,1-1,4 mm
B14.2E/S	-610000				
B14.3S	-610000				
B14.2E	610000-	3287419-0	34,2 mm	45°	1,1-1,4 mm
B14.3E	610000-				
B14.3S	610000-				

PRINTED IN THE NETHERLANDS