VOLVO

400

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
3	38	406

DATUM December 1992

BETR.
Snelheidsmeterkabel

440/460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud hoofdgroep 3(35-38) Electrisch systeem 440 1988 - 19.. TP 35524/1, handeling L20.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Snelheidsmeterkabel

440/460 uitvoeringen met automatische versnellingsbak (ZF) en mechanische snelheidsopnemer, worden tijdens productie, voorzien van een korte snelheidsmeterkabel die, via een adaptor, op de versnellingsbak is gemonteerd. De verbinding tussen de kabel en de adaptor is een wartel die, indien nodig, eenvoudig losgemaakt kan worden.

Een korte kabel of adaptor is **niet** leverbaar.



38 062

Bij vervanging van de oude kabel moet de adaptor **A** worden verwijderd (kunststof borgpen **B** losnemen) en een langere kabel worden gemonteerd.

De methode voor het verwijderen en aanbrengen is niet gewijzigd.