VOLVO

Service Bulletin

400

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	409

DATUM Augustus 1993

BETR. Emblemen

440/460

Die Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Carrosserie en Uitrusting Hoofdgroep 8(82-84), 440/460, 1988-19.. Augustus 1991, TP 35538/2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zelfklevende emblemen aanbrengen

Vanaf modeljaar 1994 zijn zowel de maatvoering als de plaats van de emblemen achter gewijzigd.
De **methode** voor het verwijderen en aanbrengen is ongewijzigd.
Maak het plaatdeel stof- en vetvrij met wasbenzine.



84 113

	A	B	C	D	E
440	60	61	61	25	25
440 met kleine spoiler	46	47	47	40	45
460	56	57	57	25	25



84 114

Op het plaatgedeelte tussen bumper en rechterachterlicht komt een nieuw embleem (type en land afhankelijk).

A kniklijn
B lasnaad

	F
440/460	60
440 met kleine spoiler	67

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef	Werkplaats-voorman	Servicemonteurs