VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	407

DATUM Februari '92

BETR. Afschermkapjes achterste kriksteunen

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, hoofdgroep
8 (82-84) Carrosserie uitrusting, 480, 1986-19.., januari 1988, 35405/2
8 (82-84) Carrosserie uitrusting, 440/460, 1988-19.., augustus 1991, 35538/2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bescherming van de achterste kriksteunen



84 112

Om beschadiging door steenslag e.d. te verminderen zijn vanaf modeljaar '92 de achterste kriksteunen voorzien van kunststof afschermkapjes.

Let op!
Voorkom beschadiging van deze afschermkapjes bij het plaatsen van hefgereedschap onder de achterste kriksteunen.

Afschermkapjes vervangen

Het kapje is bevestigd met 2 plaatschroeven.
Aanhaalmoment 1,5 Nm.
Vervang tevens de kunststof kooimoeren.

HOLLÄNDSKA

B 10918

GEDRUKT IN NEDERLAND