VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	23	402

DATUM Februari 1989

BETR.

Slot benzinedop

440

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slot benzinedop

Bij alle uitvoeringen van de 440 tot chassisnr. 006454 kan, door corrosie, het slot van de benzinetank niet of met veel moeite met de sleutel worden geopend.
Dit is te verhelpen door het slot te behandelen met het corrosie-oplossend middel Part No. 1161034-2.
Hierna moet het slot worden gesmeerd met het smeermiddel Part No. 1161236-3 .
Gebruik hierbij een spuitnippel.



B 10918

HOLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND