VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	23	401

DATUM
Februari 1989

BETR.

Vacuumslang
luchtdruksensor
B18E/ED

440

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vacuumslang luchtdruksensor

Bij uitvoeringen van de 440 met B18E/ED motoren vanaf chassisnr. 003305 tot chassisnr. 007921 , waarbij de luchtdruksensor **in** de luchtinlaatbak is geplaatst, kan de vacuumslang knikken waardoor de rijdbaarheid wordt beinvloed.
De oplossing hiervoor is de vacuumslang te vervangen door een gemodificeerd exemplaar.

Onderdelen:	kniestuk	Part No. 3430746-0
	slang Ø6 mm	Part No. 3430653-0
	slang L=160 mm	Part No. 3100195-1
	klemband	Part No. 3430218-2



Modificatie vacuumslang

Verwijder de oude slang.
Schuif het kniestuk over de aansluitnippel op het spruitstuk (1).
Schuif de nieuwe slang Ø6 mm minimaal 10 mm in het kniestuk.
Voer de slang door de doorvoertule naar de luchtinlaatbak (2).
Schuif de rubberslang, L=160 mm, over de aansluitnippel van de luchtdruksensor en over de slang Ø6 mm (3).
Bevestig de slang met een klemband aan de gaskabel (4).

B 10918

OLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND