VOLVO



HOOFDGR.	GROEP	NO.
2	23	421

januari 1994

Brandstofdruk controleren

400

Dit bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en Onderhoud,
Hoofdgroep 2(23-27), Brandstofsysteem (Fenix), 400, 1986-19.., Juni 1993, TP 2303071, handeling AA1.

Brandstofdruk controleren

Probleem: Om de brandstofdruk te meten moet manometer **999 5011** met behulp van de wartel **999 5265** op de brandstofverdeelpijp worden aangesloten. Het kan voorkomen dat de wartel (**999 5265**) moeilijk op de brandstofverdeelpijp gedraaid kan worden.

Oplossing:



23 539A

Demonteer de verdeelpijp (zie Servicehandboek Brandstofsysteem).
Snij de draad op met een draadsnijplaat M14 x 1,5 (gebruik snijolie).
Controleer de wartel op beschadigingen.

Let op:
Bij dezelfde handeling AA1 in het Servicehandboek **en** bij de speciale gereedschappen op pagina 10 linksboven, moeten de twee nummers **5265** en **5116** worden omgekeerd.
Wij vragen u deze correcties met de hand aan te brengen.

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef		Werkplaats-voorman		Servicemonteurs						

HOLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND

B 10918