VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	401

DATUM Februari 1989

BETR. Extra portier afdichting

440

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84) Carrosserie Uitrusting 440 1988-19.. .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Extra portierafdichting

Uitvoeringen vanaf chassisnummer 007800 zijn voorzien van een extra portier- afdichting.
Deze afdichtingen kunnen op oudere uitvoeringen worden aangebracht om problemen betreffende waterlekkage te verhelpen, en/of windgeruis te reduceren.

Onderdelen:	linker portierafdichting	Part No. 3452692-1
	rechter portierafdichting	Part No. 3452749-9

Aanbrengen extra portierafdichting

Zorg ervoor dat de auto en de werkplek een temperatuur hebben van 15 à 20 °C.
Reinig de carrosserie plaatselijk met wasbenzine.



Aanbrengen
Verwijder een klein gedeelte van de beschermfolie bij de insnede.
Monteer de afdichting.
Begin bij de achterzijde van de auto.
De afdichting heeft een insnede om de bodylijn goed te kunnen volgen.
Druk de afdichting **goed** aan.
Snij de afdichting af met de vrieslijn van de A-stijl.

HOLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND