VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	26	401

DATUM
Februari 1989

BETR.
2-Traps
koelventilator

440

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2-Traps koelventilator

Bij alle uitvoeringen van de 440 met 2-trapskoelventilator (uitgezonderd B18E en B18ED) tot chassisnr. 008897 werkt de koelventilator **alleen** in de tweede stand (101°C).
Om ook de eerste trap te laten werken, moet een verbinding worden gemaakt tussen pen 1 van de connector op de opnemer en pen + op de connector van de ventilator.

Benodigde onderdelen:	2x draad	Part No. 3452928-9
	connector	Part No. 3452927-1 (inh. 10x)



Sluit **een** draad aan op de lege positie in de connector van de temperatuursensor.
Sluit de andere draad aan op de connector van de koelventilator.
Verbind de draden door middel van connector Part No. 3452927-1.
Maak de draden met tape aan de kabelboom vast.

B 10918

OLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND