VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	82	1

DATUM juni 1987

BETR.
Motorkap-
uitsteller

480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8 (82-84), Carrosserie Uitrusting 480, 1986-19...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wijzigingen

Vanaf modeljaar 1988 is de motorkap-uitsteller voor alle uitvoeringen gewijzigd.
De motorkap kan nu in twee standen geplaast worden; stand een 60° en stand twee 90°.

Motorkap-uitsteller

A1



82 028

Motorkap-uitsteller verwijderen/aanbrengen

Verwijderen:
Ondersteun de motorkap.
Verwijder de borgclip (1).
Verwijder de scharnierpen (2) met opvulringen.
Verwijder de twee bevestigingsschroeven (3).

Neem de uitsteller uit.

Aanbrengen:
Het aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen.

B 10918

HOLLANDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND