VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
6	64	401

DATUM
Januari 1991

BETR.
Stuurslot vernieuwen

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en Onderhoud Hoofdgroep 6, groep 64, Wielophanging en stuurinrichting, 440/480, 1988-19.., TP 35391/2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stuurslot vernieuwen

De in bovengenoemd Servicehandboek vermelde **breekbouten worden niet meer geleverd.** In plaats daarvan worden bouten geleverd zoals die ook in produktie gebruikt worden. Deze bouten kunnen uitsluitend met speciaal gereedschap **9582** worden aangebracht.

Stuurslot vervangen na poging tot diefstal
Controleer, indien getracht is het stuurslot te forceren, alle delen van de stuurinrichting op mogelijke beschadigingen.



Stuurslot aanbrengen
Belangrijk: De bouten kunnen uitsluitend worden vastgedraaid! Verwijderen is uitsluitend mogelijk door ze uit te boren.
Plaats het stuurslot op de stuurkolom.
Draai de nieuwe bouten aan (handvast) totdat het contactslot goed aanligt.
Monteer de sluitcilinder met de contactsleutel in positie II en controleer of de borgpen in gat A valt.
Draai de nieuwe bouten bouten vast met speciaal gereedschap **9582**.
Aanhaalmoment: 21 Nm.

HOLLÄNDSKA
B 10918

GEDRUKT IN NEDERLAND