VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	83	7

DATUM
Maart 1985

BETR.

Achterste glijbus voor het schuifdak

740/760

Dit Service Bulletin brengt een wijziging aan in het Servicehandboek:
"Volvo 760 GLE"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Omgekeerd aangebrachte glijbus

In de afbeelding op pagina 8:39 is de glijbus helaas omgekeerd afgebeeld.
De juiste bevestiging is hieronder afgebeeld.

F. Schuifdak



GEDRUKT IN NEDERLAND