



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.

SMERING

140-series

DATUM

Maj 1968

PRODUKT

P

GROEP


12

NO.

9

Smering van de pal in de portierschoot, 140-serie.

Om het vastzitten van de pal in de portierschoot te voorkomen, zullen wij voortaan adviseren, om het glijoppervlak van de pal, tezamen met de veer en geleidestift, iedere 10 000 km (6000 mijl) te smeren met vet op molybdeendisulfide basis. De naar beneden gerichte zijde van de pal moet echter niet worden gesmeerd.



VOLVO
110 580