



**VOLVO**  
**KA6822**

Sida Page	Grupp Group	Insugnings- och avgasrör MAR	Induction and exhaust manifold MAR	Illustration 6822 1979-11	0300						
22	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	B18	B20									
1	1	1	-	-	419561-6	Insugnings- och avgasrör	Induction and exhaust manifold			1)	0020
2	1	1	-	-		•Lock	•Cover			8	0040
3	1	1	-	-	419564-0	•Packning	•Gasket	S			0060
4	4	4	-	-	940135-7	•Skruv	•Screw				0080
5	1	-	-	-	419565-7	•Spjällaxel, främre	•Spindle, front			L96. ERS AV 1 ST 419738-0. 1 ST 419739-8	0100 0120 0140 0160
	1	-	-	-	419565-7	•Spjällaxel, bakre	•Spindle, rear			L96. ERS AV 1 ST 419738-0. 1 ST 419749-7	0180 0200 0220
6	-	2	-	-	419738-0	•Spjällaxel	•Spindle			L98	0240
7	2	2	-	-	419566-5	•Spjällskiva	•Shutter flap				0260
8	4	4	-	-	943781-5	•Skruv	•Screw			(71849)	0280
9	2	2	-	-	943097-6	•Hattplugg	•Plug				0300
10	2	2	-	-	419568-1	•Tätning	•Seal	S			0320
11	1	1	-	-	419582-2	•Styrning	•Guide				0340
	1	1	-	-	419569-9	•Fjäder, främre	•Spring, front				0360
	1	1	-	-	419580-6	•Fjäder, bakre	•Spring, rear				0380
12	1	-	-	-	207976-2	•Hävarm, främre	•Lever, front			ERS AV 1 ST 419739-8, 1 ST 419738-0	0400 0420 0440
	-	1	-	-	419739-8	•Hävarm, främre	•Lever, front				0460
	1	-	-	-	207980-4	•Hävarm, bakre	•Lever, rear			ERS AV 1 ST 419749-7, 1 ST 419738-0	0480 0500
13	-	1	-	-	419749-7	•Hävarm, bakre	•Lever, rear				0520
14	2	2	-	-	943780-7	•Låsbricka	•Lock washer	S			0540
15	2	2	-	-	19873-9	•Mutter	•Nut				0560
16	-	1	-	-		•Nippel	•Nipple			SE SIDA 2, 1-C03	0580
17	-	8	-	-		•Pinnskruv	•Stud			SE GRUPP 2C	0600
	-	1	-	-		•Skruv	•Screw			SE GRUPP 2D	

1. Vid byte på motor B18B skall den medföljande nippeln för slang till vevhusventilation bytas mot nippel 942461-5 och främre hålet 1/4"-18 pluggas med propp 952075-0. When changing on the B18B engine, the accompanying nipple for the crankcase ventilation house should be replaced by nipple 942461-5 and the front hole 1/4"-18 plugged with plug 952075-0. En cas d'échange sur les moteurs B18B, le raccord pour le flexible de la ventilation du carter, livré avec la pièce, doit être remplacé par le raccord 942461-5 et l'alésage avant de 1/4"-18, bouché par le bouchon 952075-0. Bei Austausch an Motor B18B soll der mittfolgende Nippel für den Schlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung gegen den Nippel 942461-5 ausgetauscht und das vordere Loch 1/4"-18 mit dem Stopfen 952075-0 verschlossen werden. Cuando se cambia el tubo de escape para los motores B18B, el niple para la manguera de la ventilación de cárter tiene que ser reemplazado por el niple nro. 942461-5, y la abertura delantera 1/4"-18 tapada con el tapon nro. 952075-0.