

## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

3

GROEP

35

NO.

203

DATUM

November 1991

BETR.


Zijknipperlicht verwijderen

200

Pagina 1 van 1

## Zijknipperlicht verwijderen


Bij modeljaar 1991 werd een nieuw zijknipperlicht met geïntegreerde snapvastzetting ingevoerd. Om deze gemakkelijker te kunnen verwijderen en de lak niet te beschadigen moet de vastzetting met een voelmaat vrijgemaakt worden, voordat de lamp verwijderd wordt.



3500001A

### Tape op de voelmaat aanbrengen om de lak niet te beschadigen

Gebruik een (0,35 mm) voelmaat, breng op een kant tape aan, zodat eventuele scherpe randen de lak niet beschadigen.



3500002A

### Lamp verwijderen

Draai de kant van de voelmaat waarop tape zit naar het scherm.

Steek de voelmaat vanaf de voorkant in en druk deze tegen de vastzetting, zodat de lamp vrijkomt. Til gelijktijdig de lamp op en verwijder deze.

VST Operatienr.	Beschrijving
35518-2	Zijknipperlicht, vervangen