

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
<b>P</b>	6	60
BETR.	NO.	
Wieluitlijning	7	
240/260	DATUM	
	Sept.	
	84	

## Service Bulletin

Dit Service Bulletin brengt wijzigingen aan in de volgende Servicehandboeken Reparatie en onderhoud:

Hoofdgroep 6(60,61) Voorwielophanging	pag. 1
Hoofdgroep 0(03) Specificaties 240 1975-1984	pag. 76
Hoofdgroep 0(03) Specificaties 260 1975-1982	pag. 44
Zakboekje met gegevens 240,260 1975-1984	pag. 48
Plaat met gegevens 6(60,61,64,65) 1975-	

Vul de nieuwe waarde op de betreffende pagina's in.

XX

### Wijziging van de aanbevolen waarden voor camberhoeken


Bij het modeljaar 1985 zijn geleidelijk de volgende camberwaarden ingevoerd:

$$+1/2^{\circ} \pm 1/4^{\circ} \text{ (+}1/4^{\circ} \text{ tot } +3/4^{\circ}\text{)}.$$

De waarden zijn nu voor alle 240's en 260's, inclusief de GLT en Turbo, gelijk.

Het verschil tussen de rechter en de linker kant moet zo klein mogelijk zijn, maar is maximaal  $0,5^{\circ}$ .

Bij auto's waar er problemen zijn met slijtage van de buitenschouder, moeten de camberhoeken tot de laagst mogelijke waarden afgesteld worden.



114170