


PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
<b>P</b>	2	23
BETR.		NO.
Tankvlotterelement		92
240		DATUM
		Jan. 86

## Service Bulletin

Pagina 1 van 2

Dit Service bulletin vervangt SB 2-23-92 van Sept. 1985.


### Rubber balg van voerpomp bij losgenomen tankvlotterelement vervangen



De rubber balg is nu gemaakt van een duurzamer materiaal dat tegen "zure" brandstoffen bestand is, O/N 1 367 657-2.

### Nieuwe rubber balg aanbrengen


Controleer ook de kabelboom naar de voerpomp. Vervang de kabelboom, als deze beschadigd is.



### Kabelboom vervangen


Kabelboom O/N 1 367 624-2.

N.B! De rode draad moet op een lengte van 200 mm worden afgesneden. Snijd de gele draad zo dicht mogelijk bij de kabelschoen af.




### Oude kabelboom verwijderen

1. De voerpomp (2 moeren)
2. Maak de gele draad van de pompbevestiging los
3. Maak de zwarte draad met een soldeerbout los van het tankvlotterelement.



Breng een platte pen, O/N 941 881, aan waar de gele draad heeft gezeten.



#### Nieuwe kabelboom aanbrengen

1. De voerpomp (2 moeren)
2. De platte pen op de pompbevestiging
3. Trek de draad volgens de afbeelding en soldeer deze met een soldeerbout bij 3 vast.