

PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	8	87
BETR.		NO.
Brandstofklep voor parkeerkachel		30
03-B/D, 07-B		DATUM
		Feb. 85

Brandstofklep voor parkeerkachel 03-B/D en 07-B

Bij parkeerkachels met de brandstofklep Volvo O/N 3 713 608-2 (1,5 W) is enkele malen geconstateerd, dat de klep niet opengaat.

De klep kan het gemakkelijkst gecontroleerd worden door met het servicegereedschap 3 712 196-9 een brandstoftest uit te voeren.

Als er geen of een te geringe brandstofstroom gevonden wordt, moet eerst een grotere vernauwingsbuis geprobeerd worden.

Men kan de brandstofklep ook controleren door op de plus-pool van de klep circa 10 volt aan te sluiten.

Als bij het onder spanning zetten geen "klik" hoorbaar is of als het vervangen door een grotere vernauwingsbuis niet helpt, moet de gehele brandstofklep vervangen worden.

Test na het vervangen de brandstofstroom opnieuw.

