

PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	5	52
BETR.		NO.
Remwaarschuwwings- klep		14
240, 260		DATUM
		Aug 84

Pagina 1 van 2

### Nieuwe O-ringen voor de remwaarschuwwingsklep


Bij een eventuele lekkage van de remwaarschuwwingsklep heeft deze niet langer compleet vervangen te worden.

Voor de revisie zijn nieuwe O-ringen voor de zuiger, eindpluggen en elektrische schakelaar ontwikkeld.

De eindpluggen zijn net als voorheen voorzien van koperen ringen.

#### Volvo O/N


O-ring voor de zuiger	2 st	1 330 797-0
O-ring voor elek.schakelaar	1 st	1 272 199-9



#### Werkwijze bij het vervangen

Ontluchttingsgat in het vuldeksel van de hoofdremlcilinder afdichten

Eindpluggen en elektrische schakelaar van de waarschuwwingsklep controleren en eventueel reinigen




#### Verwijder:

- de elektrische bedrading en de schakelaar
- de eindpluggen
- de zuiger, veer en O-ring

Reinig de onderdelen.

#### O-ringen vervangen

Smeer deze in met remvloeistof.



#### Breng aan:

- de achterste eindplug
- de complete zuiger. Om de zuiger gemakkelijker te kunnen aanbrengen kan een dopsleutel met de afgebeelde maat gebruikt worden
- de voorste eindplug

#### Systeem ontlichten

**N.B!** Als het systeem ontlicht is, moet het pedaal 60 seconden ingedrukt worden. Gebruik hierbij een kracht van ca. 400 N. (Sterk afremmen).

Controleer of er in de uitgang van de elektrische schakelaar geen lekkage is. Als deze lekt, moet de waarschuwingsklep compleet vervangen worden. Breng anders de schakelaar en de bedrading aan.