

## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

8

GROEP

81

NO.

205

DATUM

Mei 1992

BETR.

Sierband

200

Pagina 1 van 2

## Sierband

Sinds week 20 van 1991 is op de modellen van serie 200 de afwerking met zwarte lak op de B- en C-stijlen, de dakrand en de centrale console vervangen door een sierband.

Hieronder wordt de eenvoudigste werkwijze voor het plaatsen van deze band beschreven.

Sierband, B-stijl	P/N 9131630-7 (R)	9131631-5 (L)
" C-stijl	" 3540568-7 (R)	3540565-5 (L)
" dakrand	" 3540566-1 (R)	3540567-9 (L)
" centrale console	" 9131612-5	

### Werkwijze

Reinig het oppervlak waarop de band moet worden geplaatst met een mengsel van voorruitreinigingsmiddel en water in gelijke delen.

Doop een spons in deze vloeistof en breng de vloeistof aan op de contactoppervlakken van auto en band.

Breng de band op zijn plaats. Zolang de contactoppervlakken nat zijn kan de band nog worden verschoven.

Wanneer de band correct gepositioneerd is, moeten het water en de luchtbelletjes worden weggedrukt met een rubber spatel tot de band volledig vlakgestreken is.




Band op B-stijl

8100006S




810006S

Band op C-stijl



8100010S

Band op dakrand



8100011S

Band op centrale console

VST Operatienr.

81901-2

Beschrijving

Sierband, aanbrengen