

|   |                 |
|---|-----------------|
| Deel<br>P 200   | Groep<br>87     |
| Betreft<br>veiligheidsklep<br>AC te laag<br>aanhaalmoment | NO.<br>NL273    |
|   | Datum<br>910402 |

## Service Bulletin

### Onderwerp

Het is gebleken dat de veiligheidsklep op de hogedrukleiding gemonteerd is met een te laag aanhaalmoment.

### Specificatie

Het aanhaalmoment van de veiligheidsklep (o/n 3522398-1) is 12 Nm +/- 2.

### Oplossing

- Zet de veiligheidsklep vast met 12 Nm +/-, gebruik een moment-sleutel met dop 16 mm. en een 19 mm. steeksleutel als tegenhouder van de moer op de hogedrukleiding.
- Voer een prestatietest uit volgens Service Bulletin 8-87-209 bij een omgevingstemperatuur van 20 C.
- Wanneer de prestatie niet overeenkomt met de specificatie moet de AC-opnieuw gevuld worden.

Note: Om de veiligheidsklep te bereiken moet de motor beschermplaat gedemonteerd.

Het betreft auto's:

244 ch.nr. 440181 - 450478

245 ch.nr. 893912 - 904141

Auto's binnen de chassisreeks welke reeds hersteld zijn kunnen als volgt herkend worden.

200 : op de voorruit een sticker met nr. 28