

PRODUKT P	HOOFDGROEP 8	GROEP 86
BETR. Bumpers		NO. 3
340		DATUM Aug. 80

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8, Carrosserie 340, 1977-19..

XX

WIJZIGINGEN 1981


Nieuwe voor- en achterbumpers

De nieuwe bumpers zijn gemaakt van een synthetisch materiaal en hebben een stalen balk in het middendeel.

De langere hoekstukken zijn door middel van geleidesteunen aan de carrosserie bevestigd. De voorbumper heeft 4 gaten voor het monteren van de nummerplaat door middel van zelftappende schroeven. De schroefposities zijn gebaseerd op EEG normen. Voor kleinere nummerplaten kunnen "well nuts" gebruikt worden (onderdeelnummer 3277848-2).

Bij de GL en GLS uitvoeringen zijn de bumpers aan de bovenzijde voorzien van een chroomkleurige sierstrip.

Reparatiemethode



Onderdelen overzetten of vernieuwen

1. Bumper verwijderen
2. Alleen GL en GLS: middendeel van de sierstrip verwijderen (lip aan achterzijde terugbuigen)
Beide helften van de sierstrip verwijderen (lippen aan achterzijde terugbuigen en beide helften naar voren toe afnemen)
3. Zijstukken van stalen middendeel verwijderen
4. Stalen middendeel van kunststof gedeelte scheiden (stalen middendeel lostrekken van de nokken aan het kunststof gedeelte. Let erop, dat de nokken niet afbreken).