

PRODUKT	HOOFDGRROEP	GROEP
<b>P</b>	<b>3</b>	<b>36</b>
BETR.		NO.
Koplampwisser/wasinstallatie		27
340		DATUM
		Juli
		81

## Service Bulletin

Pagina 1 van 2

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 3, Elektrische installatie 340 1976-19..


XX

### WIJZIGINGEN 1982

#### Gewijzigde koplampwisser/wasinstallatie

De motoren van de koplampwisser/wasinstallatie zijn aangepast aan de nieuwe voorzijde van de auto. Tevens is de constructie verbeterd en is montage en demontage van de motoren eenvoudiger geworden.

De motoren zijn nu door middel van een stalen steun (A) aan de onderzijde van de koplampunits bevestigd.



A1


A2

#### Koplampwissermotor verwijderen

- Connector (1) losnemen.
- Grille verwijderen.
- Bumper verwijderen.
- Sproeierslang losnemen.
- Wisserarm (2) verwijderen.
- Voorlijst verwijderen.
- Moer (3) lossen.
- 2 plaatschroeven (4) verwijderen.
- Motor met steun uit koplamp haken.
- Rubber afdichting (5) en moer (3) verwijderen en motor van steun nemen.

#### Koplampwissermotor bevestigen

- Motor in steun plaatsen en moer (3) losvast zetten.
- Rubber afdichting (5) plaatsen.
- Steun met motor in koplampunit haken en vastzetten.
- Moer (3) vastzetten.
- Connector (1) aansluiten.
- Voorlijst plaatsen.
- Bumper bevestigen.
- Grille bevestigen.



### Wisserarm monteren

Laat van tevoren de wissermotor draaien, zodat de motoras zich in de ruststand bevindt.

Plaats de wisserarm in zijn ruststand (+ 1 cm boven de onderste rand van koplampglas) op de motoras en zet de moer vast.

Sluit de sproeierslang aan.

Controleer de werking.