

PRODUKT P	HOOFDGROEP 8	GROEP 87
BETR. Kachelventilator		NO. 11
340		DATUM Aug. 80

Service Bulletin

WIJZIGINGEN 1981


Nieuwe radiale kachelventilator

De B19 uitvoering en de B14 Nordic uitvoering zijn voorzien van een radiale kachelventilator.

Bij de B14 uitvoering voor Europa wordt deze ventilator rond oktober 1980 in productie genomen.

Opmerking: de nieuwe radiale ventilator wordt alleen gemonteerd in combinatie met de nieuwe luchtinlaatbak en is alleen als unit leverbaar.

Reparatiemethode



Ventilatorunit verwijderen

1. Luchtinlaatbak uitbouwen (zie Service Bulletin P-8-87, No. 10 van augustus 1980)
2. Rubber rand aan bovenzijde verwijderen (A)
3. Bovenplaat met waterslang (B) verwijderen (lostrekken uit klemmen)
4. Elektrische bedrading van ventilatormotor losnemen
5. Rubber rand aan achterzijde verwijderen (C)
6. Ventilatorunit verwijderen (4 schroeven).

Montage is in omgekeerde volgorde van demontage.