


Deel P 400	Groep 46
Betreft aandrijfassen AT	NO. NL412
	Datum 921230

Service Bulletin

Wanneer de aandrijf(s) van de automatische versnellingsbak gedemonteerd geweest zijn moet de borgring aan de transmissie zijde (R) altijd vervangen worden.

Wanneer deze borgring niet vervangen wordt, bestaat het risico dat de as uit de transmissie loopt met als gevolg geen aandrijving.

Ond.nr. borgring: 3432909-4



Note: Wanneer de aandrijf(s) met de nieuwe borgring gemonteerd wordt, let dan op dat de borgring in de uitsparing klikt.