

Deel	Groep
P 440/460	85
Betreft	NO.
voorportier- paneel	NL447
	Datum
	910528

Service Bulletin

Vanaf ch.nr. 220.000 > is de bevestiging van de voorportierpanelen gewijzigd.

Als gevolg van deze modificatie is de binnenplaat gewijzigd.

In plaats van met 1 schroef en 3 clips (zie fig. 1) is het paneel bevestigd met 3 schroeven (zie fig. 2).

De panelen met 3 clips worden via het magazijn geleverd zodat het mogelijk is de panelen zowel voor als na het genoemde chassisnummer te monteren.

Let op: gaten in de portier binnenplaat welke niet gebruikt worden moeten afgekit worden om waterlekage te voorkomen

