

Deel P400	Groep 83
Betreft verwarmde buitenspiegel glazen -MY'91	NO. NL404
	Datum 920513

Service Bulletin

Onderwerp

Het komt voor dat de verwarmde buitenspiegel-glazen spontaan breken.

Oplossing

Vervang de gemonteerde spiegelglazen door de verbeterde uitvoering.

onderdeelnummer oud: L 3343349-1 nieuw: L 3344890-3
oud: R 3343350-9 nieuw: R 3344891-1