

Deel P 400	Groep 23
Betreft benzinelucht 440-480 zonder Evap-systeem	NO. NL453
	Datum 891013

Service Bulletin

In geval van benzinelucht, speciaal tijdens rijden met (gedeeltelijk) geopend voorportierraam, dient de ontluuchtingsleiding van de tank gemodificeerd te worden. (er van uitgaande dat er in het brandstofsysteem geen sprake is van lekkage)

Aanbevolen onderdelen: T-stuk o/n 3121033-9
kabelbinder o/n 948211-8

Monteer het T-stuk in de zwarte ontluuchtings slang en monteer deze in het brandstof-opvangbakje zoals aangegeven in onderstaande tekening.

De witte slang welke aan het brandstof-opvangbakje gemonteerd was wordt niet meer gebruikt.

Kort de zwarte ontluuchtings slang in zoals aangegeven in onderstaande tekening en zet deze vast met een kabelbinder aan de vulpijp.

Note: let op dat de slangen niet geknikt zijn, omdat dit de brandstoftoevoer kan blokkeren.

