

Service Bulletin

Onderwerp:

Vanaf de introductie van de D19T is de informatie betreffende zekering 17 en 18 vermeld op het label in de zekeringkast en het instructieboekje fout.

De juiste informatie is:

zekering	alle benzine versies	A	turbodiesel	A
17	verlichting waarschuwing zoemer achteruitrijlichten diagnose systeem	5	stuureenheid voorgloeisysteem. EGR-klep	20
18	"lampdefect" systeem achter, interieurverlichting. vertragingrelais interieur verlichting dimmer verlichting lichtschakelaar mistlamp achter	7,5	verlichting waarschuwing zoemer. achteruitrijlichten diagnosesysteem "lampdefect" systeem achter verlichting lichtschakelaar mistlamp achter	10

Productie:

Z.s.m. zal in productie de functie van de zekeringen gewijzigd worden waardoor het label in de zekeringkast correct is. Wanneer het ch.nr. bekend is zult u daarover geïnformeerd worden.