

Deel P400	Groep 37
Betreft zekering 1 verw. tijdens transp.	NO. 423
	Datum 890614

Service Bulletin

Om te voorkomen dat tijdens transport de accu leegraakt bij de 440, is besloten om aan het eind van de produktielijn bij alle 440's zekering no. 1 (binnenverlichting) te verwijderen.

Dit wordt gedaan vanaf chassissnr. 048600.

De volgende functies werken na verwijdering van zekering 1 nog niet:

- Aansteker
- Kontaktslot verlichting
- Binnen verlichting
- Kofferruimte verlichting
- Dashboardkastje verlichting

De zekering welke uit positie 1 verwijderd is, wordt in de zekeringkast op de reserve positie 24 geplaatst.

Zekering 1 = 15A.

Het beste tijdstip om zekering 1 in positie te plaatsen is vlak voor de aflevering aan de klant.

Bij het uitvoeren van de afleveringsbeurt, zekering no. 1 plaatsen om functies te testen, daarna de zekering tijdelijk in de reserve positie no. 24 plaatsen.

