

Deel P 440/460	Groep 37
Betreft massa-aansluiting kabelboom dashboard	NO NL440
	Datum 95060.

## Service Bulletin

Dit Service Bulletin vervangt Service Bulletin 3-37-NL440 d.d. 950220

### Onderwerp

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat de bevestigingsbout van de 4-polige massa-aansluiting links onder dashboard afbreekt.

Als gevolg hiervan ontstaat een slechte of totaal geen massa-verbinding ten behoeve van de dashboardkabelboom.

### Oorzaak

De toegepaste bout is van te hard materiaal en daardoor gevoelig voor breuk.

### Betrokken auto's

445: chassisnummer 635503 - 637797, afgeleverd voor 950112.

464L chassisnummer 635500 - 637800

Zie voor garantie-informatie After Sales Nieuws Garantie groep 6 nummer 081.

### Oplossing

Vervang de verdachte of defecte bout door een nieuwe met o/n 978204-6.

Vervanging moet geschieden volgens de hieronder vermelde methode:

- Verwijder het onderpaneel van het dashboard aan de linkerzijde (boven de pedalen).
- Zoek het vrije gat 1 cm. rechts van het door de fabriek gebruikte massapunt.
- Gebruik de nieuwe bout (zelftapper) om de schroefdraad te tappen.
- Verwijder de 4-polige connector (met allemaal bruine draden) van het massapunt.
- Demonteer, indien niet gebroken, de bevestigingsbout van het massapunt en **vernietig** deze.
- Monteer het massapunt met de nieuwe bout in het nieuwe schroefdraadgat.
- Monteer de 4-polige connector op het massapunt.
- Monteer het dashboardpaneel.