

Deel P 400	Groep 37
Betreft zekering 19 en 26 bij gebruik aanhanger	NO. NL435
	Datum 920825

Service Bulletin

Onderwerp

Bij 440/460 vanaf ch.nr. 250000 (MY'92) kan het voorkomen dat de zekering van de richtingaanwijzers (zekering 19) en/of de waarschuwingslichten (zekering 26) doorbranden bij gebruik van een aanhanger.


Oorzaak

De gemonteerde zekeringen zijn te licht voor gebruik met aanhanger.

Oplossing

Vervang de beide zekeringen wanneer de auto wordt uitgerust met trekhaak.

zekering 19 : 10A
zekering 26 : 15A



vervang zek. 19
(5A of 7,5A)
door 10A

vervang zek.26
(7,5A of 10A)
door 15A

Produktie

De inbouw instructie van de trekhaak zal worden voorzien van dezelfde informatie als in dit bulletin.