

Deel P 400	Groep 38
Betreft Zwaaierende naald elektrische snelheidsmeter bij automatische versnellingsbak	NO. NL425
	Datum 900712

Service Bulletin

Onderwerp:


De naald van de elektronische snelheidsmeter bij auto's met automatische versnellingsbak kan gaan zwaaien boven de 120 km.

Oorzaak:

Bij een aantal versnellingsbakken is de afstand tussen sensor en sensorwiel 1 mm. te groot.

Oplossing:

Demonteer de sensor en vijl 1 mm. af van sensor (zie tekening).



Productie:

In productie is deze modificatie toegepast vanaf:

440/460 : 156900

480 : 516000