

Deel P 440/460	Groep 39
Betreft storing op cassettespeler bij auto's met injectie motoren	NO. NL410
	Datum 910911

Service Bulletin**Onderwerp**

Bij de 440/460 met injectiemotor uitgerust met een radio-cassettespeler kan de volgende klacht ontstaan. Wanneer de motor draait en de cassette speelt is een tikkend geluid hoorbaar bij zachte muziek passages en/of pauze's tussen twee muziekstukken. Dit tikkende geluid verdwijnt wanneer de radio uit de montageplaats naar buiten getrokken wordt.

Oorzaak

De voeding van de ontstekingseenheid (gemonteerd tegen het schutbord) ligt in de dashboardkabelboom, welke dicht langs de radio loopt. Deze draad wekt een inductie op welke door de kop van de cassettespeler wordt opgepakt.

Oplossing

Maak de voedingsdraad van de ontstekingsunit los en leg een nieuwe draad vanaf aansluiting +15 van het contactslot via de accessoire-tule in het schutbord naar de ontstekingseenheid.

NB: Let op dat de gedemonteerde voedingsdraad goed afgeïsoleerd wordt!

Productie

In productie is vanaf (ch.nr. 205700) de voeding van de ontstekingseenheid aangesloten op de brandstofpomp in plaats van +15 van het contactslot. De voeding van de ontstekingseenheid ligt daardoor niet meer in de dashboard kabelboom. Het genoemde probleem komt daardoor bij deze auto's niet meer voor.