


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
8	88	407

DATUM Augustus 1993

BETR. Dashboard

440/460
pagina 1 van 2

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek, Hoofdgroep 8 (85-89), Carrosserie Uitrusting, 440/460, 1988-19..., Juli 1992, TP35545/2.


Vanaf modeljaar 1994 is bij de 440/460 uitvoeringen het dashboard gewijzigd.

A. Dashboard verwijderen/aanbrengen

Het verwijderen en aanbrengen van het dashboard is gelijk aan de voorgaande uitvoeringen die in het bovenstaande Servicehandboek zijn beschreven op pagina 34, met als extra handelingen:

- kachelbediening aan kachelzijde
- dashboardbeugel.

Kachelbediening aan kachelzijde en dashboardbeugel verwijderen en aanbrengen zijn in dit Service Bulletin beschreven.



A1

Kachelbediening aan kachelzijde losnemen

Kabel van het kachelhuis: verwijder de schroef (1) en neem de kabel van de hendel.

Defroster- en ventilatiekabel: verwijder de twee schroeven (2) van de steun en neem de kabels van de hendels.

A- groene kabel

B- rode kabel


C- zwarte kabel

Neem het bedienings/ventilatiepaneel los (zie Service Bulletin 8-87-410) en trek het naar voren, om de twee bevestigingsbouten in het dashboard te kunnen verwijderen.

Het aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service- chef	Magazijn- chef	Werkplaats- chef	Werkplaats- voorman	Servicemonteurs									



Dashboordbeugel verwijderen

Verwijder de bout (1) aan onderzijde van het dashboard en de bout (2) aan de schakelbedieningsplaat.

Het aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen

88080



Deelnummer	Deelnaam	Deelnummer	Deelnaam