


Deel P 400	Groep 26
Betreft slangklemmen van de elektrische waterpomp B18ED, B18F, B18FP en B18FT	NO. NL416
	Datum 900712

Service Bulletin

In een aantal gevallen komt het voor dat de knijp slangklemmen van de elektrische waterpomp los raken. Om die reden is een schroefbare slangklem geïntroduceerd vanaf ch.nr. 116664 (440/460) en 558671 (480).




Wanneer de motor warm is en de slangen van de waterpomp met de hand verdraaid kunnen worden zit de klem niet vast genoeg.


Verwijder dan beide knijpklemmen en vervang deze door schroefbare slangklemmen.

De juiste slangklem heeft o/n 943472-1. Deze moet vastgezet worden met een moment van 3,5 nm.

oud



nieuw



diameter 19-24 mm
breedte 12 mm