

Deel <b>P 440</b>	Groep <b>28</b>
Betreft <b>vacuumslang druksensor B18E/ED/EP/FP</b>	NO. <b>NL406</b>
	Datum <b>89100</b>

## Service Bulletin

Vanaf ch.nr. 067814 is de vacuumslang van de druksensor achter het schutboard verlegd om knikken te voorkomen.

In geval van inhouden, drive-ability klachten of foutcode 1.2.1. (alleen EP/FP) controleer dan de vacuumslang van de druksensor en verleg deze, indien noodzakelijk, volgens tekening.

